

【型式】SH135X-6_BP1249

不具合箇所のご説明

作成日：2024.05.23


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


本体外観①



本体外観②



上部旋回体ステップ変形①



上部旋回体ステップ変形②



キャブAピラーへこみ



サイドガード擦り傷

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





作業灯欠損



グロースースパイク加工



ホース(ハーベスター)擦り切れ①



ホース(ハーベスター)擦り切れ②

