

【型式】 SH235XLC-6_BH1112

不具合箇所のご説明

作成日：2024/6/14


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


本体外観



バケットなし（GT200付）



ブローバイホース断裂



サイドカバー変形



CAB下方小カバー欠損



本体昇降ステップ付近変形

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 SH235XLC-6_BH1112

不具合箇所のご説明

作成日：2024/6/14


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


本体右サイドカバー変形



旋回モーター油漏れ（小）



アームシリンダー油漏れ



座席シート損傷



Dフレーム凹み



底板カバー変形

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 SH235XLC-6_BH1112

不具合箇所のご説明

作成日：2024/6/14



ミラー欠損



エアコンルーバー破損



バックカメラ不良

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。