



本体外観①



本体外観②




再塗装によるムラ①



再塗装によるムラ②



サイドカバーダンパーへたり①



サイドカバーダンパーへたり②





クローラーリンク(片側)①

クローラーリンク(片側)②



ラジエターグリル錆び

サンプル

サンプル

サンプル

