



機体外観



CABフロントガード板金



CAB外装板金






アタッチメント 外装板金、塗装




アタッチメント 油漏れ修理



アタッチメント ソレノイド配線修理





エンジン Vベルト交換



エアコンベルト交換



不具合箇所のご説明

作成日：2024/10/04



ブームシリンダー打痕あり

