



機械全景

[油脂類、エレメント関係]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアーエレメント交換
- ・作動油 10ℓ 補充



混合室ライナー欠品分 4枚取付




固化材ホッパートンバックカッター欠品の為、取付





混合室ライナー開閉 シリンダーオイル漏れ



クレーンブーム シリンダーオイル漏れ



固化材ホッパー補修跡



固化材ホッパー蓋 1部穴あき

