




機体外観



排出コンベア 折畳シリンダー油漏れ修理



排出コンベア モーターカバー交換







破砕室 ウィングプレート交換



破砕室 破砕ビット交換



走行レバー ワイヤー交換







エンジンオイルエレメント交換



燃料エレメント交換



エアエレメント交換



作動油エレメント交換



排出コンベアフレーム腐食部補修







機体銘板欠損(刻印確認可能)



外装フレームサビ腐食散見



フィーダープレート摩耗



投入口非常停止スイッチ破損



排出コンベア折畳動作遅い



操作盤側 燃料ゲージ不動







ラジコンボタン部剥離



磁選機シューター補修跡



走行用ライト不灯



ミラーレンズ欠損

