

【型式】HW400\_1050

不具合箇所のご説明

作成日：2024/6/12


**CHUKYO**  
 TEL:0120-083-667


機械全景 ①



機械全景 ②



外装 凹み 小穴



外装 小穴



エンジン排気 若干白い



マフラー先端 穴あき

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

